

CDU-Fraktion (Anfrage Nr. 15-1600/2022)

Eingereicht am 31.05.2022 um 09:38 Uhr.

gemäß § 14 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover

Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode

Lastenradparkplatz vor Haus Nr. 7 in der Brabeckstraße in Kirchrode

Erneut handelt es sich um den Lastenradparkplatz vor dem Haus Nummer 7 in der Brabeckstraße. Der von der Straße aus gesehen rechte Fahrradbügel wurde von dem Lastkraftlieferverkehr beschädigt, weil der Ausfahrtwinkel zu knapp bemessen wurde. In der letzten Sitzung wurde mitgeteilt, dass es bereits beauftragt sei, den verbogenen rechten Bügel zu entfernen und den linken Bügel mittig auf der Fläche zu platzieren. Inzwischen wurde der rechte Bügel entfernt, der linke Bügel wurde jedoch nicht mittig gesetzt. Er verblieb auf der linken Seite.

Aktuell ist nunmehr der linke Bügel beschädigt worden, da ein ausparkendes Auto vom Bereich der E-Ladesäule den Bügel wegdrückte und dadurch die Pflasterung anhub. Der Lastenrad-Parkplatz wird weiterhin nicht von den Lastenradbesitzenden akzeptiert, da dort eine erhebliche Gefahr für ein dort abgestelltes Rad besteht.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. Warum wurde der Lastenradparkplatz so schlecht geplant?
2. Wann und wie wird die Fläche für die Lastenräder so überplant, dass ein Rad dort sicher abgestellt werden kann ?
3. Es erscheint sinnvoll den bisherigen Lastenradparkplatz an anderer Stelle einzurichten. Welcher sichere Alternativ-Abstellplatz kann den Lastenradnutzenden angeboten werden?

18.63.06
Hannover / 31.05.2022