

Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat  
Kirchrode-Bemerode-Wülferode (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-0496/2014 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	3.2.5.

---

**Antwort der Verwaltung auf die  
Anfrage Hauptzugang zum Tiergarten von der Tiergartenstraße aus  
Sitzung des Stadtbezirksrates Kirchrode-Bemerode-Wülferode am  
12.03.2014 TOP 3.2.5.**

---

**Hauptzugang zum Tiergarten von der Tiergartenstraße aus**

Der Hauptzugang zum Tiergarten von der Tiergartenstraße aus ist in seiner Befestigung als ein Weg mit einer wassergebundenen Decke hergestellt. Bei der Belastung, der Art der Befestigung und im Zusammenhang mit Regenwasser bildet der Weg kein angemessenes Entrée zum Tiergarten. Die Oberfläche verwässert und vermatscht.

**Wir fragen die Verwaltung:**

Wann und wie wird Abhilfe bei diesem desolaten Zustand der Zuwegung geschaffen?

**Die Verwaltung beantwortet die Anfrage wie folgt:**

Bei der Zuwegung zum Haupteingang des Tiergartens handelt es sich um einen Weg mit wassergebundener Decke. Diese Oberfläche zeigt nach Regenfällen in verdichteten Abschnitten teilweise stehendes Wasser. Das ist bei dieser Art Wegebau nach einigen Jahren regelmäßig zu beobachten; der Weg befindet sich aber noch lange nicht in einem desolaten Zustand. Trotzdem wurde bereits mit Vorbereitungen für Ausbesserungsarbeiten begonnen. Wie eine dauerhafte Verbesserung der Situation erreicht werden kann, wird die Verwaltung prüfen.

18.62.06  
Hannover / 12.03.2014