

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u>	



Gerüstansicht in Höhe der Traufe

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u> LAGERBUCHNR.: <u>015/0005</u>	



Gerüstansicht im Bereich der Schweifgiebel
Doppelte Gerüsttiefe aufgrund von Vor- und Rücksprüngen der
Fassade

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u> LAGERBUCHNR.: <u>015/0005</u>	



Ansicht der Tuffsteingiebel vor der Sanierung



Rückbau der geschädigten Bereiche

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u>	



Wände Bereich Gartensaal



Wiederaufbau

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u> LAGERBUCHNR.: <u>015/0005</u>	



Schadensbild Sandstein

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u>	



Polymerfugen



Flankenabriss Polymerfuge

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u> LAGERBUCHNR.: <u>015/0005</u>	



Instandsetzung / Feuchteschutz durch Bleifuge

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u>	



Schadensbild Sandsteinplastik: ungeeignete Ergänzung mit
Polymermörtel, Abplatzungen der schwarzen Krusten

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u>	



Schadensbilder der Mörtelfugen zwischen Dachfläche und aufgehenden Bauteilen, ähnlicher Zustand im Bereich der Grate und Firste

erneuerte Mörtelfuge

OBJEKT	<u>Neues Rathaus Hannover</u>	Anlage Nr. 3
PROJEKT	<u>Sanierung Südfassade</u>	
PROJEKTNR.:	<u>K.1914.02065</u>	



Zustand der Dachgauben vor der Sanierung



Erneuerung der Dachgauben