


OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226	


Lageplan



OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3.1
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226	


Ansicht Westen – Schadenskartierung

	Riss
	Nachträgliche Gefächssicherung
	Abplatzung/abschleifung/abwitterung
	offene Fugen
	Geschädigtes/verwittertes Holz
	Feuchteschäden
	Fehlende (-) Stein(e)
	Anstrich
	Vierungen
	Eisenblei
	Ausgetauschtes Holz
	Gefäch Lose



OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3.2
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226	


Ansicht Norden - Schadenskartierung



OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3.3
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226	

Ansicht Osten - Schadenskartierung


	Riss
	Nachträgliche Gefährdsicherung
	Abplatzung/Abschließung/Abwitterung
	offene Fugen
	Geschädigtes/Verwitetes Holz
	Fachwerkschäden
	Fehlende(r) Stein(e)
	Anstragung
	Verunreinigen
	Eisennail
	Ausgetauschtes Holz
	Gefrach Lose



OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3.4
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226	




Ansicht Süden – Schadenskartierung

- Riss
- Nordürftige Gefachsisicherung
- Abplatzung/Ablutierung/Abschilferung
- offene Fugen
- Geschädigtes/Verwittertes Holz
- Feuchtschäden
- Fehlstelle(n) (Stein(e))
- Anstrich
- Verunreinigen
- Eisenfall
- Ausgetauschtes Holz
- Gefach lose



OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3.5
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226	

Ansicht Portal - Schadenskartierung



OBJEKT	Stadtteilzentrum Lister Turm, Hauptgebäude	Anlage 3.6
PROJEKT	Fassadensanierung	
PROJEKTNR.:	K.1917.02226 LAGERBUCHNR.: 018-0002	

Dachaufsicht - Schadenskartierung

