


OBJEKT GS An der Umlandstrasse - Außenstelle Gy Lutherschule
PROJEKT Brandschutzmaßnahmen, Schadstoffsanierung, Kiosk
PROJEKTNR.: B.191403006, **LAGERBUCHNR.:** 006/0009

Anlage Nr. 3.1


Lageplan



OBJEKT GS An der Umlandstrasse - Außenstelle Gy Lutherschule
PROJEKT Brandschutzmaßnahmen, Schadstoffsanierung, Kiosk
PROJEKTNR.: B.191403006, **LAGERBUCHNR.:** 006/0009

Anlage Nr. 3.2


Grundriss Erdgeschoss



OBJEKT GS An der Umlandstrasse - Außenstelle Gy Lutherschule
PROJEKT Brandschutzmaßnahmen, Schadstoffsanierung, Kiosk
PROJEKTNR.: B.191403006, **LAGERBUCHNR.:** 006/0009

Anlage Nr. 3.3


Grundriss 1. Obergeschoss



OBJEKT GS An der Umlandstrasse - Außenstelle Gy Lutherschule
PROJEKT Brandschutzmaßnahmen, Schadstoffsanierung, Kiosk
PROJEKTNR.: B.191403006, **LAGERBUCHNR.:** 006/0009


Anlage Nr. 3.4

Grundriss 2. Obergeschoss




OBJEKT	GS An der Umlandstrasse - Außenstelle Gy Lutherschule	Anlage Nr. 3.5
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen, Schadstoffsanierung, Kiosk	
PROJEKTNR.:	B.191403006,	LAGERBUCHNR.: 006/0009

Kiosk




Cafeteria / Kiosk



OBJEKT	GS An der Umlandstrasse - Außenstelle Gy Lutherschule	Anlage Nr. 3.6
PROJEKT	Brandschutzmaßnahmen, Schadstoffsanierung, Kiosk	
PROJEKTNR.:	B.191403006,	LAGERBUCHNR.: 006/0009

Fluchttreppe



Teilung der neuen Fenster

