Landeshauptstadt

Hannover

An den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken (zur Kenntnis)

Antwort

Nr. 15-2544/2021 F1

Anzahl der Anlagen 0

Zu TOP 7.2.3.

Antwort der Verwaltung auf die Anfrage Pflasterung auf dem Stöckener Markt Sitzung des Stadtbezirksrates Herrenhausen Stöcken am 08.12.2021 TOP 7.2.3.

Nach Abschluss von Bauarbeiten vor den Geschäften am Stöckener Markt wurde die vorhandene Pflasterung durch eine provisorische Asphaltschicht ersetzt.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:
Wann wird das ursprüngliche Pflaster wieder hergestellt?

Antwort der Verwaltung:
Die abgebildeten Asphaltflächen im Bereich des Parkplatzes am Stöckener Markt werden so bleiben, es kann keine Wiederherstellung mit dem ursprünglichen Pflaster stattfinden. Die Flächen befinden sich im Bereich der Parkplätze. Bei der Umgestaltung des Stöckener Marktes wurde der Parkplatz (östliche Hälfte des Stöckener Marktes) nicht neugestaltet, sondern der Bestand blieb erhalten. Die gezeigten Asphalt-Flächen wurden bereits vor der Umgestaltung eingebaut, da oberflächennahe Wurzeln der Bäume an verschiedenen Stellen das ursprüngliche Pflaster hochgedrückt haben. Ohne Schädigung des Wurzelwerkes können die Pflastersteine aufgrund ihrer Stärke / Tiefe dort nicht wieder eingebaut werden. Als einzige standfeste und flachere Möglichkeit der Oberflächenbefestigung bleibt, sog. Asphaltplomben einzubauen. Die bestehenden Flicken wurden im Zuge des Umbaus lediglich erneuert und begradigt.

18.62.12./61.44
Hannover / 06.12.2021