Anfrage

(Anfrage Nr. 15-1273/2014)

Eingereicht am 04.06.2014 um 16:37 Uhr.

Mobiler Unterrichtsraum und Zuwegung in der Grundschule Wasserkampstraße

Der Container (mobiler Unterrichtsraum), dessen Standort auf der Sportrasenfläche gelegen ist, ist an den asphaltierten Schulhof mittels eines Plattenbelags angeschlossen. Die Entwässerung ist nach Informationen so glücklich gewählt, dass sich bei entsprechendem Wetter eine große Pfütze zwischen Schulhof und Containereingang bildet.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Nach welchem Reglement ist der Zugang geplant?

2. Wird dieser Planungs- und/oder Ausführungsmangel jetzt im Zusammenhang mit der Aufstellung eines weiteren Containers behoben werden?

3. (Eine Pfütze scheint auch auf dem Dach des Containers zu sein.) Wann und wie wird die undichte Stelle behoben?

18.62.06
Hannover / 04.06.2014