15-2098/2021

SPD-Fraktion im Bezirksrat Misburg-Anderten der Landeshauptstadt Hannover

Bezirksbürgermeister Herrn
Klaus Dickneite
über den Fachbereich Zentrale Dienste Bereich
Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
Trammplatz 2
30159 Hannover

Hannover, den 19. September 2021

Anfrage:

gem. § 14 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover
in die Sitzung des Stadtbezirksrates vom 6. Oktober 2021

Bauliche Qualität der Fußgängerbrücke Findstellenweg/Am Flöth

Ein von uns zu Rate gezogener erfahrener Ingenieur und Gutachter beurteilt die bauliche Qualität der in diesem Jahr errichteten Fußgängerbrücke Findstellenweg/Am Flöth schon vom Augenschein her als mangelhaft, siehe auch die Fotos. Es sei Pfusch, dass das Widerlager der Brücke keinen Korrosionsschutz aufweist. Seit Jahren sei es Standard, Brückenkonstruktionen aus feuerverzinktem Stahl herzustellen. Der unbehandelte Rohstahl des Widerlagers zeigt schon starke Rostspuren, der Korrosionsprozess dieser unbehandelten Brückenteile pflanzt sich im geschützten Teil fort, und die Lebensdauer der Brückenkonstruktion wird wesentlich verkürzt.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Inwiefern hat es bei und nach der Errichtung der Brücke eine Qualitätskontrolle gegeben, und mit welchem Ergebnis?

2. Wie bewertet die Verwaltung die geschilderte fachliche Kritik an der baulichen Ausführung der Brücke?

3. Wie veranschlagt die Verwaltung Sicherheit und Lebensdauer der Brücke (bitte mit Begründung)?

Dr. Robert Schmitz
Fraktionsvorsitzender