

<b>CDU-Fraktion</b> ( Anfrage Nr. 15-2056/2018 )
---

Eingereicht am 06.09.2018 um 14:24 Uhr.

---

**Verkehrssituation Butjerbrunnenplatz**

1. Im Bereich Radfahrer- und Fußgängerüberquerung in der Wallensteinstr. Höhe Lokal Zum Butjerbrunnen weist die Bitumendecke zwischen den Gleisen der Üstra breite Rillen auf. Dieses stellt eine Gefahr für ältere Personen mit Rollator sowie Mütter oder Väter mit Kinderwagen dar. Des weiteren ist dieses ein ungesicherter Übergang. In der Vergangenheit ist es bereits zu gefährlichen Situationen mit der Straßenbahn der Verkehrsbetriebe Üstra gekommen.

2. Befährt man die Dormannstr. in Richtung Wallensteinstr. verdeckt das Vorfahrtachtenschild teilweise die Signalanlage, gelbes Blinklicht bei Herannahen der Straßenbahn, welche parallel zur Wallensteinstr. fährt.

**Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:**

1. Ist der Verwaltung dieser Zustand zu Punkt 1 und 2 bekannt?
2. Welche Maßnahmen gedenkt die Verwaltung zu unternehmen?
3. Sieht die Verwaltung die Möglichkeit, kurzfristig die Misstände zu beheben?

18.63.09  
Hannover / 06.09.2018