

Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat Südstadt-Bult (zur Kenntnis)

Antwort

Nr. 15-0332/2018 F1

Anzahl der Anlagen 0

Zu TOP 7.4.3.

**Antwort der Verwaltung auf die
Anfrage Bordsteinerneuerung Ecke Sallstraße/Krausenstraße
Sitzung des Stadtbezirksrates Südstadt-Bult am 21.02.2018
TOP 7.4.3.**

Vor einigen Jahren habe ich die Stadtverwaltung in einer Anfrage aufmerksam gemacht, dass der Bordsteinbereich auf der Sallstraße vor dem Restaurant Baba sich immer noch behelfsmäßig darstellt.

Am Zustand (siehe Foto) hat sich bis heute nichts geändert.



Ich frage die Verwaltung:

1. Welche Hindernisse sind aufgetreten, die eine Reparatur bisher verhindert haben?
2. Wann ist mit der Reparatur und Endausbau dieses Bereichs zu rechnen?

Antwort der Verwaltung:

Zu 1.:

Aufgrund der großen Anzahl an Aufbrüchen und begrenzter Kapazitäten konnte die endgültige Wiederherstellung des Leitungsaufbruchs bislang nicht durchgeführt werden.

Zu 2.:

Die Arbeiten werden im Frühjahr 2018 ausgeführt.

18.63.07.BRB
Hannover / 19.02.2018