

<p style="text-align: center;"><b>SPD-Fraktion</b> ( Anfrage Nr. 15-1381/2018 )</p>
---

Eingereicht am 31.05.2018 um 16:23 Uhr.

---

**Lichtsignalanlage in der Alten Bemeroder Straße**

im Ausfahren aus der Alten Bemeroder Straße in die Emslandstraße wurden in letzter Zeit mehrfach lange Wartezeiten an der Lichtsignalanlage festgestellt. Einer der Gründe könnte das räumlich zu frühzeitige Halten vor der Haltelinie und das damit fehlende Überfahren der im Boden befindlichen Kontaktschleife sein, oder auch fehlerhafte Kontaktschleifen. Eventuell könnte ein Schild mit der Aufschrift „Vorfahren bis zur Haltelinie“ Abhilfe schaffen.

**Fragen an die Verwaltung :**

1. Kann die Verwaltung die oben beschriebenen Eindrücke bestätigen und könnte ein solches Schild an dieser Stelle hilfreich sein?
2. Wann und mit welchem Ergebnis wurden die zu dieser Lichtsignalanlage gehörenden Kontaktschleifen letztmalig überprüft?

18.63.06  
Hannover / 31.05.2018