

Landeshauptstadt



An den Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken (zur Kenntnis)

	Antwort
Nr.	15-1076/2019 F1
Anzahl der Anlagen	0
Zu TOP	9.4.2.

---

**Antwort der Verwaltung auf die  
Anfrage Sportgerät im Bewegungspark Gemeindeholz  
Sitzung des Stadtbezirksrates Herrenhausen Stöcken am 22.05.2019  
TOP 9.4.2.**

---

Bereits im letzten Jahr ist im Bewegungspark Gemeindeholz in Stöcken durch einen Sturm ein Sportgerät zerstört worden. Der Bereich ist seitdem abgesperrt. Gerade im Frühling sollte der Bewegungspark wieder von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. vor diesem Hintergrund frage ich die Verwaltung:

1. Wieso hat die Verwaltung das zerstörte Gerät noch nicht ersetzt?
2. Wann soll das zerstörte Gerät ersetzt werden?
3. Falls das Gerät nicht ersetzt werden soll, welche Maßnahmen plant die Verwaltung um den Bürgerinnen und Bürgern ein alternatives Angebot bereitzustellen?

**Antwort der Verwaltung:**

Zu Frage 1: Das Gerät ist in einen elastischen Fallschutz eingebaut, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Zur Reparatur dieses Fallschutzes darf die Temperatur längere Zeit nicht unter 8 Grad Celsius sinken und es muss trocken sein.

Zu Frage 2: Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird die bereits beauftragte Firma die Reparatur vornehmen. Wir hoffen, dass das Wetter ab Ende Mai dies bieten wird.

Zu Frage 3: Entfällt

18.62.12.  
Hannover / 15.05.2019