

SPD-Fraktion (Anfrage Nr. 15-2551/2017)

Eingereicht am 26.10.2017 um 14:19 Uhr.

KiTa Papenkamp

Die Begrenzungen rund um die Kita Papenkamp und den angrenzenden Spielplatz weisen seit einiger Zeit immer größer werdende Lücken auf. Gerade die, in die Begrenzung integrierten, Stahlrohre stellen ein nicht zu vernachlässigendes Unfallrisiko dar. Im Gegensatz zu den Hecken, hinter denen sich noch ein Maschendrahtzaun befindet, ist ein durchgreifen und einklemmen in die Freiräume zwischen den Stahlrohren möglich. Mit geringem materiellen und personellen Einsatz erscheinen gute Resultate zum Lückenschluss erzielbar.

Fragen an die Verwaltung:

1. Sind der Verwaltung die oben beschriebenen Verhältnisse bekannt?
2. Welche geeigneten Maßnahmen erachtet die Verwaltung als notwendig um hier die Gefahren zu senken?
3. Besteht die Möglichkeit auch hinter den Stahlrohren einen Maschendrahtzaun zu montieren?

18.63.06
Hannover / 26.10.2017