



02.03.2015

Herrn Lothar Pollähne  
Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Südstadt-Bult o.V.i.A.  
über 18.6  
Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten

**Anfrage gem. § 14 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover  
in die nächste Sitzung des Bezirksrates Südstadt-Bult**

**Radverkehrsverbindung Stephansplatz und Stüvestraße**

An der Geibelstraße war die Durchfahrt zum Stephansplatz in Höhe der Stüvestraße bisher durch Poller gesichert (siehe Foto). Seit einigen Wochen fehlen diese Poller, die insbesondere den eingezeichneten Radweg, wenn inzwischen auch schlecht erkennbar, vor Falschparkern sichert.

Der Radweg selbst ist zwar meistens noch frei, durch die unmittelbar rechts und links davon parkenden Fahrzeuge sind aber die Sichtbeziehungen der stark frequentierten Querung erheblich beeinträchtigt. Zudem können Fußgänger die Geibelstraße nicht mehr erreichen, ohne auf den Radweg zu treten und diesen weiter zu verengen.

Wir fragen die Verwaltung:

1. Weshalb sind die Poller hier entfernt worden?
2. Welche Möglichkeit sieht die Verwaltung die Radwegverbindung hier sicherzustellen?
3. Wann werden die Markierungen für den Radverkehr ausgebessert?

Oliver Kluck  
Fraktionsvorsitzender



(Quelle: Google Street View 2008)