

Landeshauptstadt

Hannover

An den Stadtbezirksrat Ricklingen (zur Kenntnis)

Antwort

Nr. 15-0946/2017 F1

Anzahl der Anlagen 0

Zu TOP 7.1.2.

**Antwort der Verwaltung auf die
Anfrage Zustand der Straße Henckellweg
Sitzung des Stadtbezirksrates Ricklingen am 11.05.2017
TOP 7.1.2.**

Der Straßenbelag, Pflastersteine im Henckellweg, befindet sich in einem schlechten Zustand.

Beim Befahren dieser Straße, auch mit dem Fahrrad, geben die Pflastersteine klirrende Geräusche von sich, was darauf schließen lässt, dass die Ver fugungen ausgewaschen ist. Da die Pflastersteine sich bewegen, wird der Untergrund nachhaltig geschädigt. Es haben sich Kuhlen und tiefere Fahrrinnen gebildet.

Wir fragen die Verwaltung an:

1. Ist der Zustand dieser Straße der Verwaltung bekannt?
2. Ist eine Sanierung/ Begradigung des Untergrunds und Neuverlegung der Pflastersteine in der Zukunft geplant?

(nach Berücksichtigung/Beendigung der Baumaßnahmen der Grundschule Stammestraße, da die Baustellen Zufahrt über den Henckellweg führt).

Antwort der Verwaltung:

Der Fahrbahnzustand des Henckellwegs ist bekannt.

Im Rahmen der betrieblichen Erhaltung werden Verkehrs gefährdende Schadstellen unmittelbar beseitigt.

Der Henckellweg ist für eine Fahrbahnerneuerung angemeldet.

18.63.09.BRB
Hannover / 16.05.2017