

OBJEKT	Feuerwehrgerätehaus Linden-Mitte	Anlage 1
PROJEKT	Instandsetzung Dach Gebäudeflügel Teichstraße 8	
PROJEKTNR.:	K.1918.02199 LAGERBUCHNR.: 032-0030	

Maßnahmenbeschreibung

Allgemeines:

Die Dacheindeckung des zur Teichstraße gelegenen Gebäudeflügels der Freiwilligen Feuerwehr Linden ist abgängig, die Dachziegel sind brüchig und müssen analog zur bereits in 2009 erfolgten Neueindeckung des Gebäudeflügels zur Küchengartenstraße erneuert werden.

Da das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr unter Denkmalschutz steht, werden die Instandsetzungsarbeiten gemäß Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehörde durchgeführt.

Eine Einschränkung des Einsatzbetriebes wird es nicht geben, die Funktion von Eingängen und Hallentoren werden durch Gerüstüberbauungen gewährleistet.

Maßnahmen Hochbau:

Die vorhandene Dacheindeckung einschl. aller flankierenden Bauteile, wie z. B. Dachrinnen, Fallrohren, Kehlen, Graten, Randabschlüssen etc. werden abgebrochen und entsorgt.

Auf den vorhandenen Sparren werden Lattung und Konterlattung zur Aufnahme der neuen, sturmsicher befestigten Dachziegel aufgebracht

Die Dachgauben werden gemäß Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde wieder mit einer Schieferdeckung versehen, ebenso wird der Schiefergrat im Firstbereich erneuert.

Die neuen Fallrohre werden an der bestehenden Grundleitung angeschlossen.

Maßnahmen Technische Gebäudeausrüstung:

Die alte Blitzschutzeinrichtung wird abgebrochen und entsorgt.

Die neue Blitzschutzanlage wird entsprechend den aktuellen einschlägigen Vorschriften eingebaut.

Die Ableitungen werden an der schon erneuerten Ringerdung angeschlossen.

Maßnahmen Außenanlagen:

An den Außenanlagen sind keine Arbeiten vorgesehen.