

<p style="text-align: center;">Fraktion Bündnins 90/Die Grünen (Antrag Nr. 15-0681/2016)</p>

Eingereicht am 31.03.2016 um 10:38 Uhr.

Zustand der abschüssigen Wege am Kronsberg

Antrag

Zustand der abschüssigen Wege am Kronsberg

Der Bezirksrat möge beschließen:

Die Verwaltung wird aufgefordert im ersten Schritt (siehe Aufstellung) eine Ausbesserung von Wegen am nördlichen Kronsberg zu veranlassen. Ggfs. sollten Wasserablauffrinnen, wie teilweise schon geschehen, integriert werden.

Begründung

Die hangabwärts verlaufenden und nicht asphaltierten Fußwege werden bei Starkregen regelmäßig ausgewaschen. Dadurch entstehen tiefe Furchen, die für Jogger und Fahrradfahrer eine nicht unerhebliche Sturzgefahr darstellen. Besonders in der dunklen Jahreszeit, die Wege sind nicht beleuchtet, sind diese Furchen nicht zu erkennen.

Jörg Krüger

(Fraktionsvorsitzender - B90/Die Grünen)

Aufstellung :

1. Bereich „Paul-Theile-Weg“ hangaufwärts – Pos. N52° 20.235' E9° 50.425'
 2. Bereich „Paul-Theile-Weg“ Kreuzung, hangab- und aufwärts N52° 20.619' E9° 50.815'
 3. Bereich „Von Escherte-Straße/Hinter den Hufen – Pos. N52° 20.46' E9° 50.17'
 4. Bereich „Kreuzungsbereich“ vor dem Hügel – Pos. N52° 20.167' E9° 50.493'
- Bei der dritten Position sammelt sich das Wasser und es kommt zu größeren Pfützenbildungen.

18.62.06

Hannover / 31.03.2016