

<b>VORHABEN</b> <b>IGS LINDEN – KÜCHENSANIERUNG /</b> <b>ÜBERARBEITUNG FREIZEITBEREICHE</b>	<b>OBJEKTBSCHREIBUNG</b> <b>ANLAGE 1</b> <b>ZUR DRUCKSACHE NR.:</b> .....
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Im Zuge des Bundesförderprogramms „Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB) 2003 – 2007“ zur Einrichtung und Weiterentwicklung von Ganztagschulen sollen in Teilbereichen der IGS Linden Umbauarbeiten und Arbeiten zur qualitativen Weiterentwicklung im Ganztagsbereich durchgeführt werden.

Der Küchenbereich (**K**) wird dem heutigen Einrichtungsstandard angepasst.  
In der Bibliothek (**B**) werden Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthalts- und Nutzungsqualität vorgenommen: Modernisierung der Lüftungsanlage und der Dachflächen, Erneuerung des Bodenbelag, Schaffung neuer Außenfenster, Abtrennung zweier Aufenthaltsräume (auch als Stillarbeits- und Konferenzräume nutzbar).  
Im Pueblo (**P**) wird der denkmalgeschützte Mehrzweckraum an die Anforderung, die sich aus dem pädagogischen Konzept für die ganztägige Förderung und Betreuung ergeben, angepasst.

Die Maßnahmen im Einzelnen:

**Hochbau:**

Dächer:

- B** Bibliothek: Komplette Erneuerung der gesamten Dachabdichtung mit Verbesserung der Wärmedämmung, inkl. Austausch der Oberlichtern (tw. für Abluft mech. offenbar, inkl. Wind- und Regewächterzentrale) und Erneuerung Blitzschutz.  
**P** Pueblo: Erneuerung der Attikaabdeckungen inkl. Blitzschutzanschlüssen.

Fassaden und Fenster:

- B** Bibliothek: Einbau von 4 Außenfenstern, b/h = ca. 4,2/1,2m.  
**P** Pueblo: Sanierung/Erneuerung der denkmalgeschützten Außenfenster der Halle. Ausrüstung mit motorisch betriebenen Lüftungsflügel.

Sonstige Maßnahmen Hochbau:

- K** Küchenbereich: Erweiterung Lager in Nische des Flurbereichs, Schaffung Durchreiche  
Ergänzung/Reparatur Boden- und Wandfliesen  
**B** Bibliothek: Ersatz Teppichbodenbelag, Abtrennung zweier Arbeitsräume, einer davon u.a. für Computearbeit vorgerüstet, Veränderung der vorh. Abtrennungen (Transparenz).  
**P** Pueblo: Einbau von ballwurfsicheren Akustikdecken.  
Innenanstrich/Putzausbesserungen innerhalb der Halle.

**HLM:**

- K** Küchenbereich: Erneuerung Küchenausstattung, Anpassung Be- und Entlüftung.  
**B** Bibliothek: Erneuerung der Belüftung, Ergänzung der Heizung  
**A** Aussengelände: Überarbeitung außenliegender Entsorgungsbereich (Kühlung Küchenabfall).

**SAN:**

- K** Küchenbereich: Anpassung Wasser und Abwasser.

**ELT:**

- K** Küchenbereich: Anpassung/Erneuerung Elektroinstallation und Beleuchtung, Energieoptimierung.  
**B** Bibliothek: Anpassung Elektroinstallation, Erneuerung Beleuchtung, Zuleitungen für Shed-Oberlichter, Erneuerung Blitzschutz.  
**P** Pueblo: Erneuerung Elt.-Installation, Beleuchtung und Schwachstromanlagen Halle, Berücksichtigung einer Lautsprecheranlage/ Verstärker, Elt.-Installation für motorisch betriebene Lüftungsflügel.

aufgestellt:

büro MOSAIK, Robert Marlow