

<p style="text-align: center;">CDU-Fraktion (Anfrage Nr. 15-0217/2004)</p>

Feuchte Keller im Lubowitzweg

Mit Schreiben vom 19. Januar 2004 teilt die Verwaltung mit, dass es sich bei der Feuchtigkeit in den Kellern im Lubowitzweg vermutlich um Folgeschäden des U-Bahn-Bau handelt. Ein Ing. – Büro sei beauftragt worden, eine Reihe von Pegelmessungen vorzunehmen und nach Auswertung der Messungen ein Gutachten mit Vorschlägen zur Abhilfe in Bezugnahme auf die Feuchtigkeit in den Kellern zu unterbreiten.

Wir fragen daher die Verwaltung:

1. In welchen Abständen werden die Pegel gemessen?
2. Wann sollen die Pegelmessungen abgeschlossen sein?
3. Wann können die Vorschläge zur Abhilfe der o.g. und bereits seit langer Zeit bekannten Probleme voraussichtlich vorgelegt werden?

Hannover / 27.01.2004