

CDU-Fraktion (Anfrage Nr. 15-2013/2016)

Eingereicht am 13.09.2016 um 08:49 Uhr.

Schäden an der Hindenburgstraße

In der Antwort des Tiefbauamtes an eine Anfrage eines Bürgers zu Straßenschäden in der Hindenburgstraße wird festgestellt, dass nur im Bereich der Bushaltestellen Spurrillen zu finden seien und dass die Verwerfungen nur im Deckenbereich liegen würden.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

- 1.) Ist der Deckenbereich nur auf den jeweils rund 15 Metern im Bereich der 4 Bushaltestellen fehlerhaft oder hat die Verwaltung auch andere Bereiche überprüft?
- 2.) Ist zu erwarten, dass sich die gleichen Schäden auch im Anfahr- und Bremsbereich vor den Ampeln zeigen werden?
- 3.) Wann, wie und zu welchen Kosten werden die Schäden beseitigt werden?

18.62.01
Hannover / 13.09.2016