

<b>SPD-Fraktion</b> ( Anfrage Nr. 15-1265/2013 )
---

Eingereicht am 23.05.2013 um 11:00 Uhr.

---

**Fahrbahnmarkierung Badenstedter Straße / Ecke Eichenfeldstraße**

An der Ampelkreuzung Badenstedter Straße / Ecke Eichenfeldstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts kommt es aufgrund fehlender Fahrbahnmarkierungen immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen den Verkehrsteilnehmern. An der Kreuzung kann sowohl geradeaus, nach links und nach rechts gefahren werden. Die Fahrbahnbreite vor der Haltelinie ist breit genug, dass dort zwei Fahrzeuge nebeneinander stehen können. Oft kommt es an dieser Stelle dazu, dass Fahrzeuge auf beiden Spuren geradeaus fahren und dann aufgrund parkender Fahrzeuge beim Einscheren beinahe kollidieren.

Das beiliegende Bild verdeutlicht die Situation.

**Wir fragen die Verwaltung:**

1. Ist der Verwaltung die Situation bekannt?
2. Ist es möglich an dieser Stelle mithilfe von Fahrbahnmarkierungen zwei separate Fahrstreifen zu schaffen, die das Abbiegeverhalten eindeutig regeln?

18.62.11  
Hannover / 23.05.2013