



CDU BEZIRKSRA TSFRAKTION
Buchholz - Kleefeld

Herrn Bezirksbürgermeister Henning Hofmann
Über den Fachbereich Steuerung, Personal und Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Stadtbezirksratsangelegenheiten

Antrag der CDU-Fraktion im Stadtbezirksrat Buchholz-Kleefeld

Fachbereich Personal und Organisation Bereich Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten
26. OKT. 2017 <i>per mail 13.24</i>
<i>04.11.2017</i>

Hannover, Oktober 2017

Deckensanierungsprogramm - Nußriede 2017 / zusätzliche Reparaturarbeiten

Drucksache Nr. 15-25591/2017

Antrag:


Laut Deckensanierungsprogramm 2017 soll die Nußriede zwischen Buchnerstrasse und BBS 14 eine neue Fahrbahndecke erhalten. Damit die Nußriede durchgängig eine intakte Fahrbahndecke bekommt, fordern wir hiermit die Stadtverwaltung auf, auch den Streckenabschnitt zwischen Osterfelddamm und Buchnerstrasse an mehreren Stellen instand zu setzen.

Begründung:

Im genannten Streckenabschnitt ist die Fahrbahn an mehreren Stellen nicht unerheblich beschädigt. Um zu verhindern, dass sich die Schäden verstärken und es daher möglicherweise irgendwann zu einer für die Anwohner kostenpflichtigen Grundsanierung kommen muss, ist es notwendig, diese Schadstellen fachgerecht im Rahmen des Deckensanierungsprogramms zu sanieren.

Diese Schäden sind symptomatisch für viele Fahrbahnschäden im gesamten Stadtgebiet Hannovers. Nach Aushub des Unterbaus und Neuverfüllung der Baugrube wird das neu eingefüllte Füllmaterial offensichtlich nicht ausreichend verdichtet. Dadurch senkt sich die reparierte Fahrbahndecke früher oder später ab. Weitere Fahrbahnschäden sind häufig nach mangelhaften Reparaturarbeiten der Fahrbahndecken im Stadtgebiet feststellbar. So werden die Fugen zwischen Fahrbahndecke und Reparaturfläche oft nicht mit flüssigem Heißbitumen verfüllt.

Infolge dringen Feuchtigkeit und Frost in die Fugen ein, die die Reparaturflächen unterwandern und frühzeitig Schäden verursachen. Es gibt im Stadtgebiet auch Reparaturflächen, die zunächst nur notdürftig mit Kaltbitumen verfüllt wurden. Die spätere sachgemäße Reparatur wurde dann vergessen. Die Kontrollen der Stadtverwaltung reichen offensichtlich nicht aus.


Fraktionsvorsitzender
Maximilian Oppelt