

Carsten Witte - FDP (Anfrage Nr. 15-3297/2022)
--

Eingereicht am 08.12.2022 um 09:33 Uhr.

gemäß § 14 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover

Stadtbezirksrat Herrenhausen Stöcken

Verkehrssicherheit auf der Verdener Straße

Anlieger berichten, dass durch die Anordnung der Parkplätze zur Fahrbahn an der Verdener Straße oftmals gefährliche Situationen beim Ausparken entstehen, da in einem quer parkenden Auto schwer gesehen werden kann, ob auf der Verdener Straße ein Auto fährt. Mehrere Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Gehweg könnten hier erheblich zur Sicherheit beim Ausparken beitragen.

Daher frage ich die Verwaltung:

1. Wurden in diesem Bereich vermehrt Unfälle beim Ausparken registriert? Wenn ja, wurden Maßnahmen zur Unfallreduktion ergriffen und welche waren das?
2. Kann die Verwaltung sich vorstellen, die Situation hier durch die Aufstellung von Spiegeln auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu entschärfen?
3. Wenn dies nicht der Fall ist, warum nicht und welche anderen geeigneten Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor, um die Sicherheit in diesem Bereich zu erhöhen?

18.62.12.
Hannover / 16.12.2022