

Anfrage

(Anfrage Nr. 15-0496/2014)

Eingereicht am 27.02.2014 um 17:10 Uhr.

Hauptzugang zum Tiergarten von der Tiergartenstraße aus

Hauptzugang zum Tiergarten von der Tiergartenstraße aus

Der Hauptzugang zum Tiergarten von der Tiergartenstraße aus ist in seiner Befestigung als ein Weg mit einer wassergebundenen Decke hergestellt. Bei der Belastung, der Art der Befestigung und im Zusammenhang mit Regenwasser bildet der Weg kein angemessenes Entrée zum Tiergarten. Die Oberfläche verwässert und vermatscht.

Wir fragen die Verwaltung:

Wann und wie wird Abhilfe bei diesem desolaten Zustand der Zuwegung geschaffen?

18.62.06
Hannover / 27.02.2014