

OBJEKT	GS Nackenberger Straße	Anlage 1
PROJEKT	Prallschutz in den Sporthallen	
PROJEKTNR.:	B.192001002 LAGERBUCHNR.: 017 - 0112	

Maßnahmenbeschreibung

Allgemeines:

In den 4 Jahren des Aufbaus der neugegründeten GS Nackenberger Straße sind Maßnahmen zur Instandsetzung des Schulgebäudes erforderlich. Vorrangig sind sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes und sicherheitsrelevante Forderungen vom GUV, hier: der Einbau eines Prallschutzes.

Maßnahmen Hochbau:

In beiden Sporthallen soll der Prallschutz an den Wänden vorgesehen werden. Die Bestandswände bestehen aus Betonoberflächen und rauem Ziegelmauerwerk mit großer Verletzungsgefahr. Zusätzlich hat der GUV den flächenbündigen Einbau der Türen und neue Heizkörperbekleidungen mit dem Prallschutz gefordert, beides stellt bisher eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.