


Anlagen:

Durchwegung Ihme-Zentrum mit am Boden liegender Sperr-Bake (mit Detail-Hervorhebung)
(Foto: Inga Schmalz, Ausschnittsvergrößerung bearbeitet)



Durchwegung Ihme-Zentrum, unklare Bodenmarkierungen (Foto: Inga Schmalz)



Durchwegung Ihme-Zentrum, zu dunkler Gang und undeutliche Bodenmarkierungen
(Foto: Inga Schmalz)

