



08.10.2018

Frau Bezirksbürgermeisterin
im Stadtbezirk Mitte
Cornelia Kupsch o. V. i. A.
über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
Trammplatz 2
R a t h a u s
30159 Hannover
E-mail: 18.62.01@Hannover-Stadt.de

Drucksache Nr. 15-2300/2018

Fachbereich Personal und Organisation Bereich Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten		
08. OKT. 2018		
01		

Anfrage gem. § 14 i.V.m. § 32 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt
Hannover in die Bezirksratssitzung am 22.10.2018

Thema: Geh- und Radwegbrücke am Clevertor

Auf der neu errichteten Brücke am Clevertor bilden sich bei Niederschlag große Pfützen. Der vermutlich für die Entwässerung geplante Gulli befindet sich neben der Pfütze. Siehe hierzu anliegendes Foto.

Wir fragen die Verwaltung:

- 1) Wer ist für die augenscheinlich fachlich falsche Bauausführung verantwortlich?
- 2) Wurde die Brücke seitens der Stadt Hannover abgenommen und ist der Verwaltung die fehlerhafte Bauausführung bekannt?
- 3) Bestehen seitens der Verwaltung Schadenersatzansprüche bzw. Anspruch auf Instandsetzung und wie und wann werden diese durch- bzw. umgesetzt?

Martin Hoffmann
Fraktionsvorsitzender

Anlage:



Foto: Selbstaufnahme