

<p style="text-align: center;">CDU-Fraktion (Anfrage Nr. 15-2300/2018)</p>

Eingereicht am 09.10.2018 um 09:37 Uhr.

Geh- und Radwegbrücke Clevertor

Auf der neu errichteten Brücke am Clevertor bilden sich bei Niederschlag große Pfützen. Der vermutlich für die Entwässerung geplante Gulli befindet sich neben der Pfütze. Siehe hierzu anliegendes Foto.

Wir fragen die Verwaltung:

- 1) Wer ist für die augenscheinlich fachlich falsche Bauausführung verantwortlich?
- 2) Wurde die Brücke seitens der Stadt Hannover abgenommen und ist der Verwaltung die fehlerhafte Bauausführung bekannt?
- 3) Bestehen seitens der Verwaltung Schadenersatzansprüche bzw. Anspruch auf Instandsetzung und wie und wann werden diese durch- bzw. umgesetzt?

66
Hannover / 09.10.2018