

Foto aus Richtung Heisterbergallee (Limmer-Schleuse) kommend



Keine Sicht für vorfahrtberechtigte Radfahrer/innen von rechts aus Am Kalkbruche – Verkehrsschild ist zu versetzen, da es bei unvorbereiteten Ausweichmanövern zusätzlich gefährdet. Die Information, dass hier der gemeinsame Fuß- und Radweg in einen getrennten Fuß- und Radweg übergeht, erscheint mehr als entbehrlich.

Fotos mit Blickrichtung Osten von dem Fuß- und Radweg am Ende der Straße Am Kalkbruche:



Sträucher links nehmen die Sicht – Radfahrer aus Richtung Limmer-Schleuse nehmen oft die Vorfahrt – links (dunkel) und rechts (hell) deutliche Bremsspuren von Fahrräder. 3. Bremspur in der Mitte hier nicht sichtbar.





Wer ist darauf vorbereitet, jetzt auszuweichen, wenn sie/er die Gefällestrecke von „Am Kalkbruche“ herunterkommt und Vorfahrt hat? Das hinter der Fahrerin befindliche Verkehrsschild erzwingt – neben der fehlenden Sicht -zudem das weite Ausholen im Kurvenbereich.



Hier ist das Kind gut sichtbar – aber auf dem Hinweg war es akut gefährdet ...



... drei Bremsspuren zeigen, dass unnötige Gefahren bestehen