

Fachbereich Tiefbau

Brückenhaus „Leineinsel Döhren“

- Wiederherstellung und Sicherung der Leinesohle
- Beseitigung der Gehwegunterspülungen
neben der Uferspundwand

Mittwoch 01.07.2015





Brückenhaus „Leineinsel Döhren“



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Ausgangslage -



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Sicherung -



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Erkundung der Schadensursache -




Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Verbindung zum Leinewasser -



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Unterwasser bei geschlossenen Toren -



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Hochwasserabfluss -



Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Grundriss -

	Juni					Juli					August					September					Oktober				November				
	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		
Vorarbeiten Kampfmitteluntersuchung Fällung der Silberweide																													
Schutzspundwand																													
Sicherung der Leinesohle Abdichten der Uferspundwand Gehwegsregulierung																													

Brückenhaus „Leineinsel Döhren“
- Termine -